

marcă MAZDA
 model MUSTER 1.5 DCI
 serie/pasiu VF4H3Y0268599872
 număr km 122621
 data primei înmatriculări 03.02.2022
 număr înmatriculare B513 260
 număr comandă _____
 cod radio _____

prezență și stare

conformitate / legislație	V	1	N/A*
01 - placă constructor	☒	☐	☐
02 - înmatriculare vs certificat de înmatriculare	☒	☐	☐
03 - număr de identifi. al vehiculului vs. cerșit de înmatriculare	☒	☐	☐
04 - vehiculare în specia tehnica	☒	☐	☐
05 - Etichetare regulamentare (cod VIN/portof, prezență elem. pitehnică, șerit motor + CV)	☒	☐	☐
frâne			
06 - echipate	☒	☐	☐
07 - conducte flexibile	☒	☐	☐
08 - discuri / tamburi	☒	☐	☐
09 - plăcuțe discuri / garnituri ecboi	☒	☐	☐
10 - frână de mână	☒	☐	☐
11 - lichid de frână	☒	☐	☐
12 - asistență / ABS	☒	☐	☐
sistem direcție			
13 - echipate	☒	☐	☐
14 - burdufi	☒	☐	☐
15 - lichid DA	☒	☐	☐
16 - conducte	☒	☐	☐
punte față/spate			
17 - transmisii	☒	☐	☐
18 - burdufi de transmisie	☒	☐	☐
19 - trunchiuri de suspensie	☒	☐	☐
20 - roțile	☒	☐	☐
21 - rulmenți de roți	☒	☐	☐
22 - amortizori față/spate	☒	☐	☐
roți			
23 - stare	☒	☐	☐
24 - suruburi / fixare roți	☒	☐	☐
25 - roată de rezervă	☒	☐	☐
anvelope			
26 - conformitate anvelope	☒	☐	☐
27 - stare anvelope	☒	☐	☐
28 - presiune anvelope	☒	☐	☐
baterie			
29 - stare baterie 12V	☒	☐	☐
30 - fixare baterie 12V	☒	☐	☐
31 - înlocuire / nivel baterie 12V	☒	☐	☐
32 - test nivel de încălzire baterie 12V	☒	☐	☐
lumi			
33 - lămpi de poziție / LED	☒	☐	☐
34 - lumini de îndărj	☒	☐	☐
35 - lumini de stop	☒	☐	☐
36 - anti-icegă / față/spate	☒	☐	☐
37 - semnalizare	☒	☐	☐
38 - lumini de ovorie	☒	☐	☐
39 - lumini stop	☒	☐	☐
40 - lumini de mers înapoi	☒	☐	☐
41 - lumini spate	☒	☐	☐
42 - iluminat habaciu	☒	☐	☐
43 - iluminat capotă	☒	☐	☐
44 - iluminat portbagaj	☒	☐	☐
45 - opriștor / fîgure / USB	☒	☐	☐
claxon			
46 - funcționare claxon	☒	☐	☐
stergătoare față/spate			
47 - funcționare stergătoare	☒	☐	☐
48 - stare / cotelă / lame stergetor	☒	☐	☐
49 - nivel lichidului pentru stergetor	☒	☐	☐
sistem de încălzire / aer condiționat			
50 - funcționare climatizare	☒	☐	☐
51 - comenzi climatizare	☒	☐	☐
52 - lunecă spaț de degivrare	☒	☐	☐
electronică			
53 - funcție radio	☒	☐	☐
54 - repunșare a zero a sistemului multimedie	☒	☐	☐
55 - indicatori tablou de bord	☒	☐	☐
56 - diagnostic calculatoare vehicul	☒	☐	☐
57 - repunșare a zero a intervalului întreținere	☒	☐	☐
58 - ajutor navigație	☒	☐	☐
59 - ajutor scapionare (frână de parcare electronică)	☒	☐	☐
60 - încălzire în scaune	☒	☐	☐
61 - priză 12V (USB)	☒	☐	☐
62 - comandă închidere centralizată	☒	☐	☐
motor			
63 - schimb ulei	☒	☐	☐
64 - filtru de ulei	☒	☐	☐
65 - nivelul uleiului de motor după gîrle	☒	☐	☐
66 - echipare carter / distribuție, chiloasă, baie ulei	☒	☐	☐
67 - etichetare instrucțiuni constructor	☒	☐	☐
68 - buji / injectoare	☒	☐	☐
69 - filtru de aer motor	☒	☐	☐
70 - filtru de aer habaciu	☒	☐	☐
71 - curea de distribuție	☒	☐	☐
cute de viteză / punte			
72 - funcționare	☒	☐	☐
73 - schimb ulei	☒	☐	☐
74 - echipare carter (garnituri și silențiu)	☒	☐	☐
75 - levier comandă viteză	☒	☐	☐
ambieci			
76 - funcționare ambieci	☒	☐	☐
77 - gard ambieci	☒	☐	☐
78 - echipare	☒	☐	☐
sistem de alimentare			
79 - filtru de carburant	☒	☐	☐
80 - pompă de carburant	☒	☐	☐
81 - troș de carburant	☒	☐	☐
82 - filtru de portuile	☒	☐	☐
83 - sistem de preîncălzire	☒	☐	☐
84 - colector admisie / echipament	☒	☐	☐
85 - nivel AdBlue	☒	☐	☐
sistem de răcire			
86 - stare conducte / echipare	☒	☐	☐
87 - nivel lichid	☒	☐	☐
sistem de evacuare			
88 - tubulatură	☒	☐	☐
89 - conect de expunșune	☒	☐	☐
90 - tub de echipament	☒	☐	☐
teste			
91 - stare de funcționare	☒	☐	☐
92 - pedală de frînă	☒	☐	☐
93 - pedală de ambieci	☒	☐	☐
94 - pedală de accelerație	☒	☐	☐
95 - bușon deschidere portbagaj / hucan	☒	☐	☐
96 - bușon deschidere capotă	☒	☐	☐
97 - bușon deschidere troș de acoperiș	☒	☐	☐
98 - volan	☒	☐	☐
99 - comandă volan	☒	☐	☐
100 - reglator / limitator viteză	☒	☐	☐
101 - bușon de porție	☒	☐	☐
102 - echilibrare roți	☒	☐	☐
interior			
103 - covor față/spate	☒	☐	☐
104 - portuiz	☒	☐	☐
105 - retrovizor interior	☒	☐	☐
106 - oglindă parosolare	☒	☐	☐
107 - bușon comandă acționare geamuri	☒	☐	☐
108 - mecanism scaune	☒	☐	☐
109 - zăvoare portiere	☒	☐	☐
110 - articulații portiere	☒	☐	☐
111 - bușon zăvoare portiere	☒	☐	☐
112 - încluceri	☒	☐	☐
113 - securitate copil portiere	☒	☐	☐
114 - securitate copil portiere	☒	☐	☐
115 - icofix	☒	☐	☐
116 - depozitare (ex: topedou)	☒	☐	☐
117 - cotelă centrală	☒	☐	☐
118 - sprijin pentru cap / tendere	☒	☐	☐
119 - tablă / cotelă / parte spate vehicul	☒	☐	☐
kit de reparaj			
120 - etichetare / kit umflare	☒	☐	☐
caroserie			
121 - gîșu (ex: vehiculă Master)	☒	☐	☐
122 - caroserie	☒	☐	☐
123 - codu motor / GMP	☒	☐	☐
124 - corozione	☒	☐	☐
125 - retrovizore exterioare	☒	☐	☐
126 - antenă radio	☒	☐	☐
vopsea			
127 - elemente de caroserie	☒	☐	☐
128 - bare față/spate	☒	☐	☐
numere înmatriculare			
129 - etichetare sigle conforme	☒	☐	☐
130 - plăcuțe înmatriculare / spate	☒	☐	☐
131 - plăcuțe înmatriculare / nevedere	☒	☐	☐
132 - plăcuțe înmatriculare / bine fixate	☒	☐	☐
133 - iluminare plăcuțe înmatriculare	☒	☐	☐
accesorii			
134 - prezență accesoriu vehicul	☒	☐	☐
135 - funcționare accesoriu vehicul	☒	☐	☐
specific vehiculă electrice			
alimentare			
136 - troșă priză de încălzire pentru baterie de tracțiune	☒	☐	☐
137 - priză de încălzire (conector) pentru baterie de tracțiune	☒	☐	☐
138 - cordon de încălzire	☒	☐	☐
139 - cordon de încălzire opțional	☒	☐	☐
sistem de încălzire / climatizare			
140 - încălzire opțională	☒	☐	☐
baterii - control diagnostic			
141 - stare de încălzire a bateriei de tracțiune și a bateriei de 12V	☒	☐	☐
142 - test încălzire în rîu / bac 12V	☒	☐	☐
143 - număr de încălzire	☒	☐	☐
144 - baterie de tracțiune + carcasă	☒	☐	☐
145 - conectori tensiune	☒	☐	☐
146 - conectori tensiune / încălzire	☒	☐	☐
147 - conectori de comandă	☒	☐	☐
148 - înlocuire obligatorie bat. tracț. la 500 90% min. înainte de livrare	☒	☐	☐
motor electric			
149 - test funcțional	☒	☐	☐
transmisie			
150 - reducere mers față / spate	☒	☐	☐

proveniență

rent-a-car ☐ da ☐
 vehicul de curățare ☐ da ☐
 școli de șoferi ☐ da ☐
 import ☐ da ☐
 trade în persoană fizică ☐ da ☐
 trade în persoană juridică ☐ da ☐
 leasing operațional ☐ da ☐
 altele: Acțiune

primul proprietar

avariat ☐ nu ☒ da ☐
 chirie de rezervă ☐ nu ☒ da ☐
 de resetat ☐ nu ☒ da ☐
 servicii conectate ☐ nu ☒ da ☐

Certificăm că toate vehiculele precum și echipamentele lor au fost testate pentru elementele enumerate mai jos.
 În funcție de tehnologia cu care este echipată mașina (Mild, Full, Plug-In, 100% Electric), toate vehiculele au fost verificate parțial sau integral pentru punctele listate mai jos (puncte specifice vehiculelor electrice).

renew manager RENEW ONIS data 18.08.2024

următoarea revizie va trebui efectuată data 12 / 12 / 2026

În funcție de primul termen atins (număr km, sau interval) fie urmărind computerul de bord al vehiculului (dacă este echipat cu această funcție)

km 122621
 semnătură: [Signature]